



PRODUKTDATABLAD
SOLADEX

UTGIVELSESDATO:



SYMBOL



SYMBOL

YL-GRUPPE: 5

0.1 PRODUKT/HANDELSNAVN: SOLADEX

0.2 PRODUSENT: LIQUID PLASTICS LTD., P.O.BOX 7, PRESTON PR1 4AJ,
LANCASHIRE - ENGLAND

IMPORTØR/LEVRANDØR: INDUSTRIVERN AS, Skvadronveien 25, 4050 Sola.

TELF.: 51 71 56 00

0.3 KJEMISK SAMMENSETNING (bare for produkter):

STOFF I PRODUKTET	CAS NR	INNHold	ADMNORM (91)	FH	FB
Trimetylbenzen	552-30-7	27,5%	20 ppm		
Xylen		27,5%	40 ppm		
Chlorosulphonert polythylene gummi		36%			
White Spirit		4%	50 ppm		
Pigmenter & Ekstendere		5%			

1. UTSEENDE, LUKT, ETC.

FORM/KONSISTENS: Pasta

FARGE: Farveskala

LUKT: Karakteristisk løsningsmiddellukt

2. TOKSIKOLOGISKE DATA

NA

3. HELSEFARE

INNÅNDING Farlig ved innånding - Irriterer luftveiene.

SVELGING Giftig ved svelging.

HUDKONTAKT Giftig ved hudkontakt

ØYEKONTAKT Irriterende

HELSEFARE GENERELT Ingen ved normal bruk etter instruksjoner som følger;

SOLADEX

Bruk hansker, briller og vernetøy. Bruk friskluftsmaskin i tette omgivelser. Hvis ventilasjon ikke er mulig, må egnet åndedrettsvern tas i bruk.

4	FØRSTEHJELP	Pasienten tilføres frisk luft og holdes varm.
	INNÅNDING	Tilfør pasienten frisk luft.
	SVELGING	Brekking anbefales ikke. Drikk litt vann. Ved svelging av store mengder må pasienten pumpes. Søk legehjelp.
	HUDKONTAKT	Rens av med vann.
	STOFF I ØYET	Skyll med rennende vann.

5 INFORMASJON TIL LEGE OG HELSEPERSONELL

6 VERNETILTAK

VERNEKLÆR	Etabler stasjon for øyeskylling og dusj nær arbeidssted. Verneklær eller overtrekksklær skal brukes.
ÅNDREDRETTSVERN	I fri luft: P2 støvfiltermaske. I lukket rom: Friskluftsmaske.
ARBEIDSHANSKER	Solvent-/løsemiddelbestandige hansker.
ØYEBESKYTTELSE	Beskyttelsesbriller evt. ansiktskjerm.
VENTILASJONSFORHOLD	Sørg for god ventilasjon i lukkede rom.
LAGRINGSREGLER	Lagres over 5°C i område godkjent for brannfarlig gods. Max. temp. 35°C.
BRUKSREGLER	

7 REAKTIVITET OG SPESIELLE FORHOLDSREGLER

REAKTIVE FORHOLD: Ingen farlige reaksjoner

8 AVFALLSDIPONERING

På godkjent avfalls plass.

9 TILTAK VED SØL OG LEKKASJE

Renses med aromatiske solventer. Destrueres. Kan også legges på landfylling - herdet.

10 FYSIKALSKE DATA

